




in ferromagnetischen Stoffen



$B_s \rightarrow$ Sättigung

$B_r \rightarrow$ Remanenz (Restmagnetismus)


$H_c \rightarrow$ Koerzitivfeldstärke



Weichmagnetische

- Trafoblech

- Elektromotor



Umagnetisierungsverluste
(Hystereseverluste)

Hartmagnetisch

- Permanentmagnet

- Magnetkernspeicher